



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

KAPLICA TESİSLERİ DENETİM FORMU

Onay Tarih ve Sayısı	09.09.2025 - 287631388	Denetim Tarihi	17.09.2025
----------------------	------------------------	----------------	------------

İŞLETME HAKKINDAKİ BİLGİLER

Tesis Adresi ve Telefonu :		Tesis İl / İlçesi :	Sakarya / Taraklı	
Tesisin Adı :		Bina Durumu	Deurenülk	
Sahibi :		Kapasite :	Oda Sayısı	520
			Yatak Kapasitesi	700
İşleticisi :		Teşhis ve Tedavi Merkezi Var mı?	Hayır	
İşletme Mesul Müdürü :	Bircan DERTLİ			

SAĞLIK PERSONELLERİ

Ad Soyad	Ünvan	Brans
Bircan DERTLİ	Hemşire	—
Berna ERBAŞ	Uzm. Dr	FTR

KAYNAK İLİŞKİSİ

Ad	İlişki Durumu
Müstahil Kaynak	

TEDAVİDE KULLANILAN YÖNTEMLER

DENETİM SORULARI

Ad	Var/Yok	Uygun / Uygun Değil
Termal Havuzun Etrafında Tutulma Kolları Var mı	Var	Uygun
Termal havuzun derinliği en fazla net 150 santimetre mi	Evet	Uygun
Termal havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven varmı	Evet	Uygun
Havuzlarda su taşıma ve tahliyesini sağlayan sistem var mı	Var	Uygun
Termal havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşıma olukları varmı	Var	Uygun
Havuz girilmeden önce ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sistemi varmı sağlanı	Var	Uygun
Sıra banyoları birimi: Banyo odasının alanı en az net 5 metrekare mi	—	—

İçme suyu banyo odasında ortaya çıkacak su dumanı ile ilgili veya kükürtlü su kullanılıyor ise ortama salınacak gazların sından tahliyesi için yeterli havalandırma düzeneği varmı	—	—
Banyo biriminin banyo odasında sadece tedavi amacına uygun banyo küveti ve donanımı var mı	—	—
Sıra banyo biriminde tuvalet var mı	—	—
Sıra banyo biriminde Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun küvet temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına hazırlanıyor mu	—	—
İçme kürü birimi İçme kürü için ayrılan mekanların büyüklüğü, kürden yararlanan hastaların sayısına göre belirlenmiş mi	—	—
İçmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kağıt bardaklar kullanılıyor	—	—
İçme küründe su kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılıyor mu	—	—
Peloidoterapi birimlerinde peloid hazırlama bölümü var mı	—	—
Peloidoterapi birimlerinde peloid uygulama bölümü var mı	—	—
Peloidoterapi birimlerinde hastaların yıkanabileceği duş varmı	—	—
Peloidoterapi birimlerinde kullanılan peloid izinlimi	—	—
Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimlerinde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanı var mı	—	—
Egzersiz birimi; en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli var mı	—	—
Masaj birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare mi .	—	—
Fizik tedavi birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare mi	—	—
Ek-2 analizleri yapılmış mı?	Evet	Uygun
Ek-3 Analizleri yapılmış mı	Evet	Uygun
3 aylık denetimler yapılmış mı	Evet	Uygun
Havalandırılması yeterlimi?	Evet	Uygun
Sıra Banyolarında acil uyarı sistemi var mı?	—	—

#### AÇIKLAMALAR

İşletmede yapılan denetimde termal havuzların (4 adet) girişinde termal suyun filtre edilerek havuzlara akışının sağlandığı tespit edilmiştir. Termal havuzların filtre sistemleri ortadan kaldırıldıktan sonra kullanılmayı gerektirmektedir. Filtre sistemlerinin aktif olarak kullanılmadığı işletme yetkilisi tarafından beyan edilmiştir. Termal havuzlardan Ek-3 numuneleri alınmıştır.

Denetim Elemanı - İmza	Denetim Elemanı - İmza	Denetim Elemanı - İmza	İşletme Yetkilisi - İmza
ERSEN TAN	Ayda DORAN	Merve KARAKUŞCU	Burcu DUTLU
			